



Plan de Remediación del Muro Fronterizo del Sector de Yuma Proyectos Financiados por DoD 284 Informe de Comentarios de las Partes Interesadas

Tabla de Contenido

- 1. Introducción y Antecedentes.....2**
 - 1.1 Propósito de este Informe..... 2
- 2. Proceso de Entrada Pública3**
 - 2.1 Revisión de Comentarios Públicos 3
- 3. Resumen de Comentarios Públicos3**
 - 3.1 Hábitat y Vida Silvestre 4
 - 3.2 Restauración de Áreas Perturbadas 4
 - 3.3 Mantenimiento y Monitoreo de Especies Invasoras 4
 - 3.4 Preocupaciones de Erosión..... 4
 - 3.5 Cruce de Aguas Bajas..... 4
 - 3.6 Iluminación y Contaminación Lumínica 5
 - 3.7 Restauración de Acceso..... 5
 - 3.8 Impactos a los Recursos Culturales 5
- 4. Próximos Pasos5**
- APÉNDICE A: Materiales de Notificación.....6**
- Antecedentes8**
- Localización del Proyecto8**
- Actividades Propuestas8**
- Programa Propuesto9**



1. Introducción y Antecedentes

En respuesta a la Proclamación Presidencial No. 10142 titulada Terminación de Emergencia con Respecto a la Frontera Sur de los Estados Unidos y Redirección de Fondos Desviados a la Construcción del Muro Fronterizo, el Departamento de Defensa ha cancelado todos los proyectos de muros fronterizos emprendidos financiados por 10 U.S.C. § 284 Antinarcóticos (284 proyectos).

El 11 de junio de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) completó los planes para la redirección de fondos relacionados con el muro fronterizo sur, según lo indica la Proclamación Presidencial No. 10142. El plan del DHS prevé el uso de las asignaciones del muro fronterizo del año anterior para financiar el trabajo de cierre y remediación en los antiguos 284 sitios del proyecto se entregó al DHS.

Desde la terminación de los proyectos del DoD, el DHS ha estado trabajando para implementar el componente de cierre y remediación de su plan, incluida la evaluación de los estados y condiciones de los sitios del proyecto para determinar el alcance y la extensión de este trabajo.

El DHS tiene la intención de priorizar la financiación de las actividades de cierre y remediación necesarias para abordar la vida y la seguridad, incluida la protección del público, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. (USBP) y las comunidades cercanas de posibles daños, y evitar más daños o degradación ambiental.

Los proyectos incompletos de construcción del muro fronterizo DoD 284 ubicados en USBP Yuma Sector abarcaron aproximadamente 15 millas en el condado de Imperial, California y el condado de Yuma, Arizona.

El 21 de abril de 2022, CBP publicó su Plan de remediación del muro fronterizo del sector de Yuma para comentario público. El período de comentarios públicos cerró el 20 de mayo de 2022. El Plan de remediación describió las actividades propuestas de cierre y remediación que incluyen, entre otras, las siguientes: instalación de medidas de control de erosión, finalización de trabajos de seguridad en la frontera y caminos de acceso, revegetación de áreas perturbadas, terminación y reparación de drenajes y cierre de compuertas y brechas. Los comentarios recopilados durante el período de comentarios se utilizarán para priorizar e informar el Alcance del trabajo para los proyectos de cierre y remediación.

1.1 Propósito de este Informe



El propósito de este informe es resumir los aportes recibidos durante el período de comentarios públicos para brindar a las partes interesadas y al público transparencia sobre los problemas que se considerarán durante la planificación de los proyectos de remediación del muro fronterizo. No presenta comentarios individuales recibidos ni proporciona respuestas a los comentarios.

2. Proceso de Entrada Pública

Del 21 de abril de 2022 al 20 de mayo de 2022, se recopiló información sobre las acciones necesarias para abordar los problemas de vida y seguridad, las prioridades del proyecto y las mejores prácticas. CBP envió materiales informativos a agencias federales, estatales y locales, organizaciones ambientales no gubernamentales y tribus para solicitar su opinión. La notificación y los materiales informativos (Apéndice A) también se publicaron en línea.

Los comentarios se recopilaron a través de correo electrónico, correo postal, teléfono y ArcGIS StoryMap. Además, CBP coordinó ampliamente con las agencias de gestión de tierras antes del período de presentación de comentarios. El personal de CBP planea continuar reuniéndose con las partes interesadas durante todo el proceso para garantizar que se consideren todos los aportes de remediación.

2.1 Revisión de Comentarios Públicos

Los miembros del equipo de la cartera de infraestructura revisaron todos los comentarios recibidos durante el período de comentarios, respondieron a los comentarios según corresponda y prepararon este informe para resumir los comentarios del público. La revisión de comentarios se realizó en base a preocupaciones explícitas; Los revisores no interpretaron los comentarios que no eran específicos o que contenían declaraciones vagas. Los comentarios que proporcionaron información sustantiva fueron evaluados más a fondo por CBP.

3. Resumen de Comentarios Públicos

Todos los comentarios recibidos por CBP han sido revisados y clasificados. Se recibió un total de 13 comentarios durante el período de comentarios, de los cuales 8 se recibieron por correo electrónico y 5 se recibieron a través de StoryMap; todos fueron considerados únicos. Se puede suponer que las personas que comentaron en StoryMap dejaron varios comentarios, pero no se solicitó ni proporcionó información de identificación sobre el comentarista. Por lo tanto, el siguiente resumen se refiere al número de comentarios



recibidos en comparación con el número de comentaristas. A medida que se recibieron los comentarios, fueron revisados y categorizados por su tema principal. Si un comentario incluía información sustantiva sobre múltiples temas, se incluía en cada categoría relevante.

A continuación se resumen las consideraciones proporcionadas por el público durante el período de comentarios. CBP identificó 12 categorías de temas dentro de los comentarios recibidos.

3.1 Hábitat y Vida Silvestre

Un total de 4 comentarios señalaron preocupación por los impactos a largo plazo del muro fronterizo en la supervivencia y la conectividad del hábitat de varias especies de plantas y animales. Algunos comentaristas sugirieron dejar abiertas las compuertas contra inundaciones o reemplazar las compuertas contra inundaciones con barreras para vehículos para permitir el cruce de animales. Otros comentaristas sugirieron instalar pequeños pasajes para la vida silvestre en la barrera.

3.2 Restauración de Áreas Perturbadas

Un total de 6 comentarios expresaron preocupaciones sobre las áreas alteradas del proyecto, como los patios de preparación y las extensiones de los caminos de patrulla, y señalaron la necesidad de restaurar estas áreas alteradas y revegetar con semillas nativas.

3.3 Mantenimiento y Monitoreo de Especies Invasoras

Un total de 4 comentarios señalaron preocupaciones sobre la presencia de especies invasoras, como tamariscos, en áreas perturbadas por la construcción de muros fronterizos. Los comentaristas recomendaron la eliminación de especies invasoras y la revegetación con plantas nativas.

3.4 Preocupaciones de Erosión

Dos comentarios abordaron la necesidad de implementar medidas de control de la erosión. Los comentaristas recomendaron usar el contorno natural de la tierra para dirigir el agua y usar vegetación nativa para prevenir la erosión.

3.5 Cruce de Aguas Bajas



Dos comentarios expresaron preocupaciones sobre la integridad de los cruces y drenajes de aguas bajas. Los comentaristas recomendaron reemplazar las compuertas contra inundaciones con barreras para vehículos para permitir la migración de la vida silvestre.

3.6 Iluminación y Contaminación Lumínica

Un (1) comentario expresó preocupación por los impactos de la instalación de iluminación en la vida silvestre. El comentarista recomendó quitar la iluminación o bajar su intensidad.

3.7 Restauración de Acceso

Un total de 4 comentarios indicaron que los caminos de acceso fronterizo recién construidos deben ser desmantelados y restaurados y que los caminos ensanchados deben estrecharse y revegetarse. Algunos comentaristas también sugirieron dejar de nivelar las carreteras pavimentadas.

3.8 Impactos a los Recursos Culturales

Un total de 3 comentarios abordaron los impactos a los recursos culturales. Un comentarista recomendó realizar evaluaciones de daños en sitios culturales y evaluar sitios para su inclusión en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

4. Próximos Pasos

Los comentarios de las partes interesadas recopilados durante el período de comentarios públicos y durante las consultas periódicas con socios federales informarán la planificación y ejecución del proyecto. Los comentarios de las partes interesadas también informarán el desarrollo del Alcance del trabajo para los proyectos de cierre y remediación.

APÉNDICE A: Materiales de Notificación



**U.S. Customs and
Border Protection**

21 de abril de 2022

SUJETO: Sector de Yuma Acciones de remediación propuestas asociadas con la construcción del muro fronterizo

A quien le interese:

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. está buscando su opinión sobre las acciones de remediación propuestas asociadas con la construcción del muro fronterizo en el condado de Imperial, California y el condado de Yuma, Arizona, dentro del sector de Yuma de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP).

Según las instrucciones del Secretario de Defensa, todos los proyectos de construcción de muros fronterizos financiados por el Departamento de Defensa han sido cancelados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha estado evaluando el estado y la condición de los sitios del proyecto de muro fronterizo y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento del Interior para determinar el alcance y la extensión del trabajo de remediación. Se incluye más información sobre el trabajo de remediación propuesto en el sector de Yuma en el Plan de remediación del sector de Yuma adjunto en: www.cbp.gov/about/environmental-management.

DHS tiene la intención de priorizar la financiación de aquellos proyectos de remediación que se necesitan para abordar la vida y la seguridad, incluida la protección del público, los agentes de USBP y las comunidades cercanas de posibles daños, y evitar más daños o degradación ambiental.

CBP desea conocer sus comentarios sobre el Plan de remediación del sector de Yuma. Específicamente, CBP está buscando aportes e información para las siguientes preguntas:

- ¿Hay otras acciones inmediatas que sean necesarias para abordar los problemas de vida y seguridad, incluida la protección del público, los agentes de la Patrulla Fronteriza y las comunidades cercanas de posibles daños, y evitar más daños o degradación ambiental como resultado de la construcción del muro fronterizo desde 2019?
- ¿Cuáles son las acciones de mayor prioridad?
- ¿Hay mejores prácticas que el contratista de remediación debería seguir al implementar estas actividades?

CBP está aceptando comentarios hasta el viernes 20 de mayo. Los comentarios pueden enviarse al Story Map en www.cbp.gov/about/environmental-management o enviarse por correo electrónico a CBP a Yuma Comments@cbp.dhs.gov. Por favor incluya "Comentarios del plan de

remediación de Yuma" en el asunto de su correo electrónico. Los comentarios recibidos por CBP, incluidos los nombres y direcciones de quienes comentan, pasarán a formar parte del registro público.

También puede proporcionar comentarios, preguntas o inquietudes llamando al 1-800-514-4781 o por correo:

U.S. Customs and Border Protection
U.S. Border Patrol Headquarters
1300 Pennsylvania Ave. 6.5E Mail Stop 1039
Washington, D.C. 20229-1100

Agradecemos sus comentarios y su ayuda para priorizar posibles actividades de remediación.

Respetuosamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Paul Enriquez". The signature is fluid and cursive, with the first name "Paul" being larger and more prominent than the last name "Enriquez".

Paul Enriquez
Inmobiliario y Ambiental
Subdirector de Portafolio de Infraestructura
Dirección de la Oficina de Gestión de Programas
Patrulla Fronteriza de EE. UU.



Plan de Remediación del Muro Fronterizo del Sector de Yuma

Antecedentes

El 11 de junio de 2021, el Departamento de Defensa (DoD) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) completaron planes para la redirección de fondos relacionados con el muro fronterizo sur, según lo indica la Proclamación Presidencial No. 10142. Según lo indicado en esos planes, DoD ha cancelado todos los proyectos de muros fronterizos financiados por 10 U.S.C. § 284 Antinarcoóticos (proyectos 284 del Departamento de Defensa), y el DHS no emprenderá ninguna nueva construcción de muro fronterizo en los proyectos 284 anteriores.

El 20 de diciembre de 2021, el DHS autorizó a CBP a seguir adelante con las actividades necesarias para abordar los requisitos de vida, seguridad, medio ambiente y remediación para los proyectos DoD 284. Las actividades se llevarán a cabo utilizando las asignaciones de muros fronterizos del año fiscal 2021 del DHS.

Desde la terminación de los proyectos DoD 284, el DHS ha estado trabajando para implementar el componente de remediación de su Plan, incluida la evaluación del estado y las condiciones de los sitios del proyecto para determinar el alcance y la extensión del trabajo de remediación. DHS tiene la intención de priorizar la financiación de los proyectos de remediación necesarios para abordar la vida y la seguridad, incluida la protección del público, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP) y las comunidades cercanas de posibles daños, y evitar más daños o degradación ambiental. Dentro del sector de Yuma, los proyectos de muros fronterizos también fueron financiados por 10 U.S.C. § 2808 Construcción militar (proyectos DoD 2808). Este plan no incluye actividades de remediación para proyectos DoD 2808. La remediación de CBP de las áreas del proyecto DoD 2808 se abordará por separado. Este plan resume las actividades de remediación anticipadas en el Sector Yuma de USBP para los proyectos DoD 284.

Localización del Proyecto

Antes de la cancelación de los proyectos DoD 284, había aproximadamente 15 millas de nuevo muro fronterizo no contigua planeada para la construcción dentro del sector de Yuma. Los segmentos ubicados en California y Arizona existen dentro de la Reserva Roosevelt. Puede encontrar una descripción general de los segmentos del proyecto DoD 284 en: www.cbp.gov/about/environmental-management.

Actividades Propuestas

En los segmentos del proyecto USBP Yuma Sector, las actividades de remediación incluirán, entre otras, las siguientes:

1. Medidas de control de la erosión: Las medidas de control de la erosión a corto y largo plazo incluirán la instalación de escolleras y otras tareas de estabilización de taludes a lo largo de taludes y drenajes.
2. Finalización de los trabajos de seguridad en los caminos fronterizos y de acceso: Los trabajos incluirán la pavimentación de taludes y el control de erosión asociado en áreas con pendientes pronunciadas. Los caminos a través de terrenos federales serán reparados o restaurados de acuerdo con los acuerdos previamente establecidos con los administradores de terrenos federales. CBP trabajará con USBP y otras agencias relevantes para determinar qué caminos en construcción se conservarán y cuáles se desmantelarán. En algunas áreas, el lecho de la carretera se elevó a lo largo de la frontera, de modo que quedó un desnivel de cuatro pies entre el muro fronterizo y el borde de la carretera. Se agregarán barandas en estas áreas por seguridad. Además, se dejaron trincheras a lo largo del trazado que serán rellenadas. Finalmente, se limpiarán los materiales sobrantes y el exceso de tierra apilados a lo largo de la alineación.
3. Revegetación de áreas perturbadas: La remediación incluirá la resiembra de áreas de preparación y giros de vehículos de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los administradores de tierras federales.
4. Terminación y/o reparación de drenajes: Todos los cruces de drenaje estarán protegidos por medidas apropiadas tales como, pero no limitadas a, bloques de concreto articulado, pavimento de concreto, entradas/salidas, alcantarillas, zanjas al costado del camino, postes de escombros o una combinación de estos.
5. Implementación del plan de prevención de la contaminación de aguas pluviales y mejores prácticas de gestión: las actividades incluirán la eliminación de sedimentos de los drenajes, la eliminación de



estructuras temporales de las vías fluviales y la instalación de cercas de zarzo y limo para evitar la acumulación de sedimentos en las vías fluviales.

6. Bolardos tapados: Los bolardos estarán tapados.
7. Especies invasoras: CBP tomará medidas para controlar o mitigar las especies invasoras.
8. Retirar equipos y materiales de construcción: CBP retirará equipos y materiales de construcción de las áreas del proyecto.
9. Con base en la evaluación de CBP de las áreas del proyecto DoD 284, CBP no cree que será necesario rellenar las zanjas abiertas o instalar barreras para el ganado. Sin embargo, CBP puede tomar tales medidas, según corresponda, si las condiciones del sitio muestran que son necesarias.
10. Complete y repare las puertas automáticas de vehículos y el trabajo de cimentación asociado..

Se puede encontrar información más detallada sobre las actividades de remediación propuestas, incluidas las ubicaciones propuestas para el proyecto, en: www.cbp.gov/about/environmental-management.

Programa Propuesto

A partir de abril de 2022, CBP llevará a cabo un período de comentarios de 30 días para recopilar comentarios e información del público sobre este Plan de remediación del sector de Yuma. Los comentarios del público se revisarán e incorporarán en la dirección a los contratistas o en las modificaciones formales del contrato. Después del período de comentarios, CBP otorgará contratos de remediación en el otoño de 2022 y se estima que el trabajo comenzará entre 30 y 60 días después de la adjudicación. Se anticipa que el trabajo de remediación tomará aproximadamente de 12 a 28 meses. 🌐